

5. TS タイプのねじ込みトルク変化

S タイプ、TS タイプの埋入時のトルク変化を示します。S タイプはフィクスチャーのネジ形態に依存し、埋入の前半とネック部より上部に当たる終盤にトルクが大きく上昇します。一方、TS タイプは先端切り欠き部を除けばトルクは徐々に上昇するため、トルクのコントロールがしやすいのが特長です。

